



Home > Ambiente / Agricultura > Control a derrame de petróleo



Control A Derrame De Petróleo

Actualidad | Ambiente / Agricultura

06/05/2021 | Dejar Un Comentario

Facebook | Twitter | WhatsApp

Un derrame de petróleo se registró en el área de campo Tello, al norte del Huila, consecuencia del rompimiento de un tubo conductor del aceite, extraído de pozos que maneja la Empresa Colombiana de Petróleo.



Personal debidamente entrenado, participa en la limpieza del crudo vertido sobre la zona donde se rompió tubo conducto de petróleo. Foto: ECOPETROL.

El incidente se registró el domingo 2 de mayo y de inmediato ECOPETROL designó un equipo de investigación para establecer las causas del incidente y tomar las acciones correspondientes para que este tipo de eventos no se vuelvan a presentar.

El derrame generó preocupación, por la contaminación sobre la zona y la quebrada El Venado que vierte sus aguas al río Magdalena al cruzar por la zona del incidente. Pero la situación fue plenamente controlada.



La experiencia del personal de ECOPETROL, en el control de derrames de crudo, permitió que el petróleo derramado sobre una zona rural de campo Tello contaminara el caudal de la quebrada El venado. Foto: ECOPETROL.

Reporte

ECOPETROL informa que avanza en el proceso de limpieza de las áreas afectadas por el incidente ambiental que se presentó el 2 de mayo en el campo Tello, zona rural del municipio de Neiva, departamento del Huila.

La empresa ha dispuesto de todos los recursos humanos y técnicos para atender esta emergencia y ha mantenido los frentes de trabajo que permitan adelantar las labores de limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

Estas tareas se ejecutarán de manera continua hasta dejar todas las áreas completamente limpias, incluida la quebrada El Venado.

ECOPETROL ratifica que no escatimará tiempo ni recursos para atender esta situación y continuará trabajando de manera incansable para lograr la recuperación y el restablecimiento de las condiciones de la zona.



La quebrada El Venado, no registra un gran caudal, consecuencia de la aridez de la zona y la pobre vegetación, son importantes para mantener fauna y flora en la zona. Foto: ECOPETROL.

Facebook | Twitter | WhatsApp



ESTADO DEL TIEMPO

NEIVA

27°

nublado

05:50 - 18:04 - 05

sensación: 31°C

viento: 8km/h 10°

humedad: 77%

presión: 1010.16mbar

índice uv: 0

vie

32/23°C

sáb

30/22°C

dom

31/23°C

Pronóstico del tiempo Neiva, Colombia

Tweets por el @tvnoticiascol.

tvnoticias.com

está suscrito a:

RPTV

Son de Tambora

Razon.Publica.com

Red FECOLPER

INDICADORES ECONÓMICOS

Dólar TRM	\$ 3,846.28
Euro	\$4,619.64
Café lb. (May 2019)	US\$1.1135
U.V.R.	\$275.7147
DTF	4.53%

DE INTERÉS

CORPEHU LA

Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Huila

FECOLPER

Federación Colombiana de Periodistas

Facebook Instagram Twitter FECOLPER

www.fecolper.com.co

Colegio de Bacteriólogos del Huila

CURIOSIDADES

NUESTROS SERVICIOS

317 638 2320

318 282 0628

8 62 72 88

Calle 23 # 43 A – 23

Barrio Los Colores

contacto@tvnoticias.com.co

Contáctenos

MakeAGIF.com