

Verifican señalización marítima en puertos del Golfo de Morrosquillo

La verificación es con estándares internacionales de la Asociación Internacional de Autoridades de Señalización Marítima y Ayudas a la Navegación.

I SUCRE

10:40 AM

Por:

EL HERALDO

Maria Victoria Bustamante ...


- TEMAS TRATADOS:
- actividad portuaria

Dirección marítima

Golfo de Morrosquillo

límites marítimos

Tolú



MÁS DE SUCRE

Desmovilizado de Auc denuncia que no le responden sus requerimientos

Sancionan a la exgerente de la ESE de Morroa

Denuncian a agente interventora del HUS por contratar con inhabilitado

LO ÚLTIMO EN EL HERALDO

01:47 PM | ISA

Grupo ISA cerró la adquisición de Concesión Costera Cartagena-Barranquilla

01:48 PM | Yanquis de Nueva York

¡Merecido! 'Glo' Urshela, nominado al Guante de Oro en la Liga Americana

01:47 PM | Joe Biden

Así será el último debate entre Trump y Biden

Con el fin de garantizar la seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias en el Golfo de Morrosquillo la Dirección General Marítima (Dimar) **Incló en esta zona las Inspecciones de seguridad y verificación en materia de señalización marítima en los puertos de Tolú y Coveñas.**

El objetivo es que cumplan las normativas y directrices establecidas para las terminales portuarias en todo el país, por lo que la Dimar verificó el estado de las luces de las monoboyas TLU-1 y TLU-3, y las boyas de amarre ubicadas en **Ecopetrol**, en la zona de Coveñas; asimismo, la luz instalada en la monoboya TLU-2, de la terminal portuaria Ocesa, y el canal de acceso demarcado con boyas laterales de color rojo y verde en Compas.

Lea también...

Verifican señalización marítima en puertos del Golfo de Morrosquillo

Estos pueden ser los rivales de Junior en la Copa Sudamericana >

“Estas intervenciones se realizaron con el apoyo del bote tipo pilot ARC ‘Isla Serrana’, perteneciente a la Capitanía de Puerto de Coveñas, **atendiendo todas las medidas de bioseguridad establecidas para mitigar los posibles contagios por Covid-19**”, anotó la Dimar en un comunicado.

Compartir:

f

Convierta a EL HERALDO en su fuente de noticias

Más noticias de:

- actividad portuaria
- Dirección marítima
- Golfo de Morrosquillo

Concesiones en riesgo

Aprobado plan de dragado para garantizar navegabilidad en el canal de acceso

Regasificadora ahorró USD1.000 millones a la demanda de energía

Proyecto del Dique no debe interferir con el de APP del Río, dice gobernador Verano

Alistan proyecto de Ley para autoridad portuaria

Portuarios esperan que Gobierno resuelva crisis en canal de acceso

Operación de 25 buques se vería afectada por restricción en el puerto

Nuevas restricciones en canal de acceso al puerto local

06:20 AM | Ter Stegen

“Tengo una pelea con mi papá porque es hincha de Junior”: Katherine Tapla

06:59 AM | Premier League

James Rodríguez, baja en el Everton por lesión

09:43 AM | Vuelos comerciales

En video | Por pedirle que usara bien el tapabocas, mujer agredió a azafata

10:05 AM | Mototaxismo

Identifican a motociclista que murió en accidente de tránsito

EL HERALDO

EL HERALDO S.A. - Todos los derechos reservados 2000 - 2020 ©

Clasificados EL HERALDO Aquí está lo que buscas

SUSCRÍBETE

Recibe cada día el periódico más importante de la región Caribe colombiana



secciones y servicios ▶

contáctenos ▶



TÉRMINOS Y CONDICIONES

EL HERALDO SUSCRIPCIONES AVISOS PUBLICITARIOS CONTACT CENTER INSERTOS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

PBX: (57) (5) 3715000 Línea de atención: (57) (5) 313-3400 / 300-910-9968 Calle 53B N° 46 - 25, Barranquilla - Atlántico Oficina Bogotá: Dirección Calle 88 No. 13 A 07 Teléfono: (1) 218 5733