



Se hará un tendido flexible que puede tardar nueve días. AFP / Archivo CEET

Trabajan en restablecer servicio de gas natural

TRANSPORTADORA DE Gas Internacional (TGI), así como Servicio Geológico Colombiano y el Consejo Nacional de Operación informaron que están trabajando para restablecer el servicio de gas natural en el suroccidente del país, así como establecer las causas de la anomalía térmica que hubo en Tolima.

De acuerdo con la información del Ministerio de Minas y Energía, el subsuelo en esa zona alcanzó los 600 °C, lo que pudo afectar la tubería de la transportadora.

El incidente dejó desconectados del servicio a dos millones de usuarios y por cuenta de las altas temperaturas no se ha podido arreglar el tendido, por lo que TGI declaró una situación de fuerza mayor.

La compañía filial de Grupo Energía Bogotá (GEB) informó que iniciará el tendido de una línea en tubería flexible que permitirá contar con la capacidad de transporte de gas requerida para atender la demanda de usuarios residenciales, industriales y vehiculares.

De acuerdo con el Ministerio, esto tomará cerca de nueve días y se complementará con otras acciones. La comunicación de la cartera señala que se están evaluando “otras opciones de transporte de gas natural como complemento para garantizar el suministro en el Eje cafetero y el suroccidente”.

Por el momento se llamó a hacer un uso eficiente del energético mientras se restablece el servicio.