

REGIÓN

OCAÑA | PAMPLONA

Región - Martes, 12 Mayo 2020 - 2:48am

Derrame de crudo por válvula ilícita produce daño ecológico en El Tarra

El hidrocarburo llegó a la Quebrada La Perdida. **Cenit**, filial de **Ecopetrol**, movilizó personal técnico y operativo.



Se instalaron siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente. / Foto: Cortesía

Derrame de crudo por válvula ilícita produce daño ecológico en El Tarra

El hidrocarburo llegó a la Quebrada La Perdida. **Cenit**, filial de **Ecopetrol**, movilizó personal técnico y operativo.



Se instalaron siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente. / Foto: Cortesía

Temas - Derrame de Crudo - Derrame de petróleo - El Tarra - Válvulas Ilícitas

Ecopetrol

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

Un nuevo ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas fue detectado por **Cenit**, filial del Grupo **Ecopetrol** que tiene el manejo de esta red transportadora de crudo.

Conocidos los hechos, se puso en marcha un plan de contingencia para neutralizar el derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el hurto de hidrocarburo en zona rural de El Tarra.

La válvula ilícita produjo caída de crudo en la Quebrada La Perdida que desemboca en el río Tarra, por lo cual se activó el punto de control permanente de La Gabarra y el punto de control alterno de San José mediante la instalación de siete líneas de barreras de contención, equivalentes a 260 metros sobre el afluente.

Cenit movilizó hacia los puntos afectados personal técnico y operativo que adelantarán las labores de inspección y evaluación de la situación, asegurando las medidas de control necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Así mismo, tropas del Ejército Nacional se desplazaron hacia el sitio para asegurar la zona y garantizar la llegada del personal.

Tan pronto se conocieron los hechos, la Compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Tarra, a la Coordinación de Salud Pública del municipio, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR y a las Juntas de Acción Comunal, esto con el fin de advertir a la comunidad sobre el hecho y viabilizar el acceso del personal técnico para atender los eventos, activando así los respectivos planes de contingencia.

PUBLICIDAD

COLOMBIA

Cotelco implementará sello de bioseguridad en el sector hotelero

La iniciativa tiene como objetivo capacitar los hoteles con el sello 'Juntos contra el COVID'.



DEPORTES

Detenido en España el exfutbolista Edwin Congo

El jugador originario de Colombia ha sido detenido por su presunta relación con



COLOMBIA

Cotelco implementará sello de bioseguridad en el sector hotelero

La iniciativa tiene como objetivo capacitar los hoteles con el sello 'Juntos contra el COVID'.



DEPORTES

Detenido en España el exfutbolista Edwin Congo

El jugador originario de Colombia ha sido detenido por su presunta relación con una organización dedicada al tráfico de drogas.



COLOMBIA

COVID-19 se dedica al tráfico de drogas.

una organización dedicada al tráfico de drogas.



REGIÓN

Dos soldados y un suboficial heridos por activación de campo minado en Teorama

El hecho ocurrió en la noche de este lunes, en la vereda Llana Baja.



COLOMBIA

COVID-19 se cancelones más recordadas.

cancelones más recordadas.



REGIÓN

Dos soldados y un suboficial heridos por activación de campo minado en Teorama

El hecho ocurrió en la noche de este lunes, en la vereda Llana Baja.



COLOMBIA

COVID-19 se cancelones más recordadas.

cancelones más recordadas.



MUNDO

Disfrazado de empleado de limpieza, un estadounidense intenta entrar en Alemania para ver a su novia

El plan del joven no funcionó cuando uno de los funcionarios se fijó en que ni llevaba tarjeta de identificación de seguridad ni hablaba alemán



PUBLICIDAD

canções más recordadas.

MUNDO

Disfrazado de empleado de limpieza, un estadounidense intenta entrar en Alemania para ver a su novia

El plan del joven no funcionó cuando uno de los funcionarios se fijó en que ni llevaba tarjeta de identificación de seguridad ni hablaba alemán



PUBLICIDAD

femicidios

Sus palabras fueron de inmediato replicadas en las redes sociales con fuertes expresiones de repudio.



PUBLICIDAD

MUNDO

Española de 113 años sobrevive al coronavirus

María Branyas, la mujer más longeva de España, se ha recuperado del virus.



ENTRETENIMIENTO

Lo que hace Manuel Turizo durante el confinamiento

Su nuevo álbum tenía previsto lanzarse a finales del presente mes de mayo, sin embargo la contingencia obligó a postergar la fecha.



PUBLICIDAD

ULTIMAS NOTICIAS

MUNDO | ENTRETENIMIENTO | TECNOLOGÍA

Española de 113 años sobrevive al coronavirus | **Lo que hace Manuel Turizo durante el confinamiento** | **5 e-books universitarios, entre los mejores del país**

María Branyas, la mujer más longeva de España, se ha recuperado del virus. Su nuevo álbum tenía previsto lanzarse a finales del presente mes de mayo, sin embargo la contingencia obligó a postergar la fecha. Cinco historias producidas en editoriales académicas de la Universidad de la Sabana.

MULTIMEDIA

CÚCUTA | CÚCUTA | CÚCUTA | CÚCUTA

#EnVivo | Directora de Planeación habla sobre el nuevo Plan de Desarrollo de Cúcuta | Controlan incendio en zona boscosa de Tienditas | Júbilo en la Medical Duarte por abuela de 84 años que vence a la COVID-19 | Serenatas virtuales, a sostiene la Sinfónica de Cúcuta en pandemia

PRODUCTOS LA OPINIÓN

Delitese | EJEMPLAR | 6 | ESPECIALES | ó.com.co | CLASIFICADO

Es el primer portal gastronómico de Norte de Santander, donde se resalta lo mejor de los sabores regionales, nacionales y mundiales. Nuestros suscriptores cuentan con su propio espacio con privilegios y beneficios. Aquí puedes hacer parte de este selecto club. Un espacio dedicado a las variedades y lo más impactante del mundo del entretenimiento. Encuentre aquí los personajes e historias. La labor investigativa de nuestro equipo periodístico se congrega en esta sección dedicada a mostrar a profundidad y con más detalles de los hechos. En este espacio clientes poco promocionados encuentran lo que se adaptan a sus necesidades.

Ver más > | Ver más > | Ver más > | Ver más >

la opinión CÚCUTA | REGIÓN | JUDICIAL | FRONTERA | ACTUALIDAD | OPINIÓN | DEPORTES | ENTRETENIMIENTO | SERVICIOS | PARTICIPACIÓN

MULTIMEDIA | NOSOTROS | AYUDA | CLASIFICADOS | TÉRMINOS LEGALES | MIEMBRO DE

Galerías | Suscripciones | Contáctenos | Empleados | Términos y Condiciones | Miembro de

Videos | Optativos | Vehículos | Derechos de autor | Asociación de</