



REGIONAL

# Afectación de la muralla de contención en el municipio de Puerto Wilches

La muralla que protege a Puerto Wilches de inundaciones colapsó, generando tensión y acciones de emergencia



Published 31 mins ago on octubre 21, 2023  
By **Redactor Digital**



LATEST TRENDING VIDEOS

DEPORTES / 1 min ago



**Domingo de fútbol en el Villa Zapata**

ACTUALIDAD / 13 mins ago



**Avanza con normalidad el paso vehicular hacia Bucaramanga**

REGIONAL / 20 mins ago



**Santander está listo para las elecciones regionales 2023**



En un dramático giro de los acontecimientos, la muralla de contención ubicada cerca de la bolla de **Ecopetrol** en Puerto Wilches ha colapsado, dejando expuesta a la comunidad local a un grave riesgo. El colapso afecta un tramo de aproximadamente 150 metros de esta estructura vital, diseñada para proteger a la cabecera municipal de las inundaciones causadas por los altos niveles del río Magdalena.

La muralla, durante años, ha sido una defensa confiable contra la fuerza del río Magdalena durante sus crecidas, evitando así que eventos catastróficos, como las inundaciones que afectaron más del 90% de la cabecera municipal en años anteriores, se repitan.

**PAUTA AQUÍ** 321 481 3015  
ESCRIBENOS

Ante esta situación crítica, las autoridades locales, en colaboración con **Ecopetrol** y la Unidad para la Gestión del Riesgo, han activado un plan de emergencia para abordar esta amenaza inminente que mantiene en vilo a los habitantes de Puerto Wilches. El alcalde municipal,airo Tequino, se ha

habitantes de Puerto Wilches. El alcalde municipal, Darío Tequera, se ha involucrado de manera directa en la resolución del problema, y se espera que en los próximos días se tomen medidas para resolver el colapso de la muralla y proteger a la comunidad.

Las maquinarias de la alcaldía ya se encuentran en la zona afectada, y se está realizando un censo de los habitantes para identificar a aquellos que necesitan ser evacuados o encontrar refugio en caso de una emergencia mayor. La población se muestra preocupada, consciente de que la crecida del río Magdalena podría ocurrir en cualquier momento.



La muralla, con un período de construcción de 15 a 20 años, ha sido clave en la protección de la municipalidad contra las aguas del río. Sin embargo, la socavación ha aumentado con el tiempo, y ahora se enfrenta a una amenaza significativa debido a la posibilidad de crecidas. Afortunadamente, los niveles del río aún no se acercan a la cuota de desbordamiento, pero la naturaleza es impredecible, y la comunidad y las autoridades están en alerta constante.

El colapso de la muralla en Puerto Wilches resalta la necesidad de una nueva estructura de contención, una solicitud que se ha hecho en múltiples ocasiones al gobierno nacional. Esta medida es esencial para prevenir una grave emergencia como la que devastó el municipio en los años 2008 y 2009, cuando se inundó por completo.



La comunidad y las autoridades locales se mantienen vigilantes y trabajando arduamente para mitigar los riesgos y proteger a Puerto Wilches de una amenaza inminente.





RELATED TOPICS: #ALCALDE MUNICIPAL #AUTORIDADES LOCALES #COLAPSO #COMUNIDAD #CONSTRUCCIÓN DE MURALLA #CRECIDA DEL RÍO #ECOPETROL #EMERGENCIA #GESTIÓN DEL RIESGO #INUNDACIONES #MURALLA DE CONTENCIÓN #PLAN DE EMERGENCIA #PUERTO WILCHES #RIESGO #RIO MAGDALENA #SOCAVACIÓN

← **DON'T MISS** Inviás autoriza cierre total en la vía Bucaramanga – Barrancabermeja **UP NEXT** Santander está listo para las elecciones regionales 2023 →

**YOU MAY LIKE**



**Alerta en Puerto Wilches: se hunde muro de contención que protege a la comunidad**



**Joven de 19 años enviado a prisión por presunta muerte de su hijo de 7 meses**



**Capturado un hombre por presunto intento de abuso a menor de 5 años**



**La policía se pronunció por accidente de avioneta**



**Hombre resultó herido en atentado sicarial en el municipio de Puerto Wilches**



**Presidente de Ecopetrol declaró ante Procuraduría por caso Nicolás Petro**

**TRENDING**



NACIONAL / 1 año ago

**Video íntimo de joven pareja es viralizado en redes sociales**



ACTUALIDAD / 8 meses ago

**Segundo asesinato en menos de 24 horas en Barrancabermeja**



ACTUALIDAD / 4 meses ago

**Video registró la muerte de Jeider León**



JUDICIAL / 8 meses ago

**Muere una niña de 15 años al ingresar al colegio Bethlehemitas**





ACTUALIDAD / 4 meses ago

**Imágenes revelan al presunto autor del homicidio en DI de Barrancabermeja**



ACTUALIDAD / 8 meses ago

**Impactante video del ataque sicarial en el corregimiento El Centro**



ACTUALIDAD / 2 meses ago

**Directora de Noticias de Yarigués Stereo involucrada en grave accidente vial**



AZAR / 8 meses ago

**Resultados de chances y loterías del 8 de febrero del 2023**

**ENLACE**  
TELEVISIÓN

